



acniti

LLC آکنیتی
۹-۲-۱ نیوایدانی
مینو اوزاکا
۰۰۱۱-۵۶۲۳
ژاپن

دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسی تی

دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسی تی با قطعات باکیفیتی ژاپنی و آمریکایی در بدنه آلومینیومی ساخته شده است. تغلیظ کننده از جذب نوسان فشار استفاده کرده و در هر دقیقه ۸ لیتر اکسیژن تولید می کند. این محصول برای ساعت های طولانی توانایی تولید اکسیژن را به گونه پایدار دارد

دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسی تی

دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسی تی

- ✓ اکسیژن ساز صنعتی ۱، ۵ و ۸ LPM
- ✓ قطعات ژاپنی با کیفیتی بالا و مونتاژ شده در ژاپن
- ✓ ری‌پردازنده کنترل می شود
- ✓ هزینه عملیاتی کم
- ✓ طراحی قابل حمل و نقل
- ✓ نگهداری و نصب آسان

فن آوری

دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسی تی از فن آوری جذب نوسان فشار بهره می برد. هوا دارای ۳ گاز اصلی، ۲۱٪ اکسیژن، ۷۸٪ نیتروژن و ۱٪ آرگون است. تغلیظ کننده یا متمرکز کننده اکسیژن باعث خارج شدن نیتروژن از هوا می شود

آکسیتی از یک کمپرسور باکیفیتی در متمرکز کننده اکسیژن استفاده می کند. کمپرسور بیش از ۱۰۰ لیتر هوا در دقیقه فشرده می کند. هوای فشرده شده برای حذف تمام رطوبت و سایر ناخالصی ها به یک خشک کن هوا وارد می شود. پس از خشک کن هوا، به یک از دو غربال اکسیژن جریانی می یابد. در غربال، مولکول های نیتروژن تحت فشار به زیولیت می چسبند و اکسیژن از غربال عبور کرده و در یک ظرف کوچک ذخیره می شود. هنگامی که غربال اکسیژن در درازای چند ثانیه اشباع می شود، سیستم شیری برقی برای تکرار فرایند به غربال دوم می رود. سپس غربال اول فشار را کاهش داده و نیتروژن از آلک و متمرکز کننده خارج می شود. این روند دایماً تکرار می شود

اجزای با کیفیتی

اکسی تی از قطعات با کیفیتی ساخت ژاپن و آمریکای در یک پوشش آلومینیومی مقاوم بهره می برد. قطعات با کیفیتی، طول عمر طولانی و نگهداری آسان را با قطعات استاندارد تضمین می کند. بسیاری از دستگاه های اکسیژن ساز ساخته شده برای موارد پزشکی در بازار برای استفاده خانگی و فاقد استحکام، طرح محیطی و و تولید و تغلیظ اکسیژن صنعتی استند.

متمرکز کننده های اکسیژن صنعتی دارای فلترهای بزرگ تر و قابل شستشو اند. در این دستگاه ها آب به راحتی به سمت زیولیت جذب می شود. هنگامی که آب به زیولیت می چسبند، زیولیت دیگر قادر به

نگهداری نیتروژن نیست و آلک ها نیاز به تعویض دارند.

واحد متمرکزکننده اکسیژن حاوی یک گیج فشار است که کاربر را قادر می سازد تا فشار ورودی مولد
نانونحباب را بررسی کند. اوکسی‌تی فشار ۳۵ کیلوپاسکال را تامین می کند. در صورت نیاز به فشارهای
بالا تر، برای حل مقادی ر بیش تر گازها به صورت موثرتر، لطفاً تقویت کننده اوکسی‌تی را بررسی کنید.

صد Lpm مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۸

و پانزده ولت

شرح	متریکی	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۸ LPM صد و پانزده ولت	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۸ LPM صد و پانزده ولت
۲ شماره مدل	oxiti-۰۸-۱۱۵	oxiti-۰۸-۱۱۵
محتی	متریکی	امپریال
۳ حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴ حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۱۵	٪ ۱۵
۶ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۵	٪ ۹۵
گاز	متریکی	امپریال
۷ حداقل جریان / دقیقه	۲۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸ حداکثر جریان / دقیقه	۸۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹ حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰ حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱ فشار حداقل	۷۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۰
۱۲ فشار حداکثر	۱۰۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۵
۱۳ کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن
۱۴ تذکر گاز	هوای محیط	هوای محیط
برقی	متریکی	امپریال
۱۵ ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز ۱۱۵ Ø ولت ۶۰ هرتز یا ۵۰ هرتز	یک فاز ۱۱۵ Ø ولت ۶۰ هرتز یا ۵۰ هرتز
۱۶ مصرف برق واحد	۶۰۵ وات ۶۰ هرتز یا ۴۸۰ وات ۵۰ هرتز	۶۰۵ وات ۶۰ هرتز یا ۴۸۰ وات ۵۰ هرتز
۱۷ قطعات خیس شده		

اتصالات		متری ک	امپریال
۱۸	ورودی آب		
۱۹	مچرای خروج آب		
۲۰	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ی ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ی ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن		متری ک	امپریال
۲۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۷۰۰ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۶ X ۱۷.۵ اینچ
۲۲	وزن	۲۹.۹ کیلوگرام	۶۵.۹ پوند
۲۳	ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۰ X ۸۰ X ۵۷ سانتی متر	۲۴ X ۳۱ X ۲۲ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۲.۹ کیلوگرام	۷۳ پوند
ملاحظات			
✓ ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید.			
✓ دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتیگراد تا ۶۰ درجه سانتیگراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت)			
✓ محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلظت کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.			
۲۵	سایر اظهارات		

Ipm مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۸

دو صد ولت

شرح	متری ک	امپری ال
۱ اسم مدل	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۸ LPM دو صد ولت	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۸ LPM دو صد ولت
۲ شماره مدل	oxiti-۰۸-۲۰۰	oxiti-۰۸-۲۰۰
محتی ط	متری ک	امپری ال
۳ حداقل دمای محتي ط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴ حداکثر دمای محتي ط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۱۵	٪ ۱۵
۶ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۵	٪ ۹۵
گاز	متری ک	امپری ال
۷ حداقل جریان / دقیقه	۲۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸ حداکثر جریان / دقیقه	۸۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹ حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰ حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱ فشار حداقل	۷۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۰
۱۲ فشار حداکثر	۱۰۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۵
۱۳ کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن
۱۴ تذکر گاز	هوای محتي ط	هوای محتي ط
برقی	متری ک	امپری ال
۱۵ ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱) ۲۰۰ Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز	یک فاز (۱) ۲۰۰ Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز
۱۶ مصرف برق واحد	۵۸۰ وات ۶۰ هرتز یا ۴۵۰ وات ۵۰ هرتز	۵۸۰ وات ۶۰ هرتز یا ۴۵۰ وات ۵۰ هرتز
۱۷ قطعات خیس شده		

اتصالات		متری ک	امپریال
۱۸	ورودی آب		
۱۹	مچرای خروج آب		
۲۰	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن		متری ک	امپریال
۲۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۷۰۰ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۶ X ۱۷.۵ اینچ
۲۲	وزن	۲۹.۹ کیلوگرم	۶۵.۹ پوند
۲۳	ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۰ X ۸۰ X ۵۷ سانتی متر	۲۴ X ۳۱ X ۲۲ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۲.۹ کیلوگرم	۷۳ پوند

Ipm مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۸

دو صد و سی ولت

شرح	متریکی	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۸ LPM دو صد و سی ولت	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۸ LPM دو صد و سی ولت
۲ شماره مدل	oxiti-۰۸-۲۳۰	oxiti-۰۸-۲۳۰
محتی	متریکی	امپریال
۳ حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴ حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۱۵	٪ ۱۵
۶ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۵	٪ ۹۵
گاز	متریکی	امپریال
۷ حداقل جریان / دقیقه	۲۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸ حداکثر جریان / دقیقه	۸۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹ حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰ حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱ فشار حداقل	۷۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۰
۱۲ فشار حداکثر	۱۰۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۵
۱۳ کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن
۱۴ تذکر گاز	هوای محیط	هوای محیط
برقی	متریکی	امپریال
۱۵ ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز ۱) ۲۳۰ Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز	یک فاز ۱) ۲۳۰ Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز
۱۶ مصرف برق واحد	۵۵۰ وات ۵۰ هرتز یا ۵۵۰ وات ۶۰ هرتز	۵۵۰ وات ۵۰ هرتز یا ۵۵۰ وات ۶۰ هرتز
۱۷ قطعات خیس شده		

اتصالات		متری ک	امپریال
۱۸	ورودی آب		
۱۹	مچرای خروج آب		
۲۰	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن		متری ک	امپریال
۲۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۷۰۰ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۶ X ۱۷.۵ اینچ
۲۲	وزن	۲۹.۹ کیلوگرم	۶۵.۹ پوند
۲۳	ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۰ X ۸۰ X ۵۷ سانتی متر	۲۴ X ۳۱ X ۲۲ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۲.۹ کیلوگرم	۷۳ پوند

صد Lpm مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵ ولت

شرح	متری ک	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵ LPM صد ولت	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵ LPM صد ولت
۲ شماره مدل	oxiti-۰۵-۱۰۰	oxiti-۰۵-۱۰۰
محتی ط	متری ک	امپریال
۳ حداقل دمای محتي ط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴ حداکثر دمای محتي ط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۱۵	٪ ۱۵
۶ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۵	٪ ۹۵
گاز	متری ک	امپریال
۷ حداقل جریان / دقای قه	۲۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸ حداکثر جریان / دقای قه	۵۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹ حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰ حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۱ فشار حداقل	۷۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۰
۱۲ فشار حداکثر	۱۰۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۵
۱۳ کیفی ت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن
۱۴ تذکر گاز	هوای محتي ط	هوای محتي ط
برقی	متری ک	امپریال
۱۵ ولتاژ فاز Ø واحد	۱) ۱۰۰ (Ø ولت ۵۰ یا ۶۰ هرتز	۱) ۱۰۰ (Ø ولت ۵۰ یا ۶۰ هرتز
۱۶ مصرف برق واحد	۵۵۵ وات ۶۰ هرتز یا ۴۳۵ وات ۵۰ هرتز	۵۵۵ وات ۶۰ هرتز یا ۴۳۵ وات ۵۰ هرتز
۱۷ قطعات خیس شده		

اتصالات		متری ک	امپریال
۱۸	ورودی آب		
۱۹	مچرای خروج آب		
۲۰	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن		متری ک	امپریال
۲۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۷۰۰ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۶ X ۱۷.۵ اینچ
۲۲	وزن	۲۹.۹ کیلوگرام	۶۵.۹ پوند
۲۳	ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۰ X ۸۰ X ۵۷ سانتی متر	۲۴ X ۳۱ X ۲۲ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۲.۹ کیلوگرام	۷۳ پوند
ملاحظات			
✓ ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید.			
✓ دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتیگراد تا ۶۰ درجه سانتیگراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت)			
✓ محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلظت کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.			
۲۵	سایر اظهارات		

صد Lpm مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵

و پانزده ولت

شرح	متریکی	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵ LPM صد و پانزده ولت	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵ LPM صد و پانزده ولت
۲ شماره مدل	oxiti-۰۵-۱۱۵	oxiti-۰۵-۱۱۵
محتی	متریکی	امپریال
۳ حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴ حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۱۵	٪ ۱۵
۶ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۵	٪ ۹۵
گاز	متریکی	امپریال
۷ حداقل جریان / دقیقه	۱۰ لیتر	۰.۳ گالن
۸ حداکثر جریان / دقیقه	۵۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹ حداقل جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۰ حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۱ فشار حداقل	۷۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۰
۱۲ فشار حداکثر	۱۰۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۵
۱۳ کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن
۱۴ تذکر گاز	هوای محیط	هوای محیط
برقی	متریکی	امپریال
۱۵ ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱) ۱۱۵ Ø ولت ۶۰ هرتز یا ۵۰ هرتز	یک فاز (۱) ۱۱۵ Ø ولت ۶۰ هرتز یا ۵۰ هرتز
۱۶ مصرف برق واحد	۶۰۵ وات ۶۰ هرتز یا ۴۸۰ وات ۵۰ هرتز	۶۰۵ وات ۶۰ هرتز یا ۴۸۰ وات ۵۰ هرتز
۱۷ قطعات خیس شده		

اتصالات		متری	امپریال
۱۸	ورودی آب		
۱۹	مجرای خروج آب		
۲۰	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن		متری	امپریال
۲۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۷۰۰ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۶ X ۱۷.۵ اینچ
۲۲	وزن	۲۹.۹ کیلوگرام	۶۵.۹ پوند
۲۳	ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۰ X ۸۰ X ۵۷ سانتی متر	۲۴ X ۳۱ X ۲۲ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۲.۹ کیلوگرام	۷۳ پوند
ملاحظات			
✓ ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. ✓ دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتیگراد تا ۶۰ درجه سانتیگراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) ✓ محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلظت کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.			
۲۵	سایر اظهارات		

Ipm مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵

دو صد ولت

شرح	متریکی	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵ LPM دو صد ولت	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵ LPM دو صد ولت
۲ شماره مدل	oxiti-۰۵-۲۰۰	oxiti-۰۵-۲۰۰
محتی	متریکی	امپریال
۳ حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴ حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۱۵	٪ ۱۵
۶ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۵	٪ ۹۵
گاز	متریکی	امپریال
۷ حداقل جریان / دقیقه	۲۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸ حداکثر جریان / دقیقه	۵۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹ حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰ حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۱ فشار حداقل	۷۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۰
۱۲ فشار حداکثر	۱۰۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۵
۱۳ کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن
۱۴ تذکر گاز	هوای محیط	هوای محیط
برقی	متریکی	امپریال
۱۵ ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱) ۲۰۰ Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز	یک فاز (۱) ۲۰۰ Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز
۱۶ مصرف برق واحد	۵۸۰ وات ۶۰ هرتز یا ۴۵۰ وات ۵۰ هرتز	۵۸۰ وات ۶۰ هرتز یا ۴۵۰ وات ۵۰ هرتز
۱۷ قطعات خیس شده		

اتصالات	متری ک	امپریال
۱۸ ورودی آب		
۱۹ مچرای خروج آب		
۲۰ ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۲۱ ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۷۰۰ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۶ X ۱۷.۵ اینچ
۲۲ وزن	۲۹.۹ کیلوگرام	۶۵.۹ پوند
۲۳ ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۰ X ۸۰ X ۵۷ سانتی متر	۲۴ X ۳۱ X ۲۲ اینچ
۲۴ وزن حمل و نقل	۳۲.۹ کیلوگرام	۷۳ پوند

Ipm مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵

دو صد و سی ولت

شرح	متریکی	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵ LPM دو صد و سی ولت	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۵ LPM دو صد و سی ولت
۲ شماره مدل	oxiti-۰۵-۲۳۰	oxiti-۰۵-۲۳۰
محیط	متریکی	امپریال
۳ حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴ حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۱۵	٪ ۱۵
۶ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۵	٪ ۹۵
گاز	متریکی	امپریال
۷ حداقل جریان / دقیقه	۱۰ لیتر	۰.۳ گالن
۸ حداکثر جریان / دقیقه	۵۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹ حداقل جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۰ حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۱ فشار حداقل	۷۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۰
۱۲ فشار حداکثر	۱۰۰ کیلو پاس کال	PSI ۱۵
۱۳ کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن
۱۴ تذکر گاز	هوای محیط	هوای محیط
برقی	متریکی	امپریال
۱۵ ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱) ۲۳۰ Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز	یک فاز (۱) ۲۳۰ Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز
۱۶ مصرف برق واحد	۴۹۵ وات ۵۰ هرتز یا ۶۴۰ وات ۶۰ هرتز	۴۹۵ وات ۵۰ هرتز یا ۶۴۰ وات ۶۰ هرتز
۱۷ قطعات خیس شده		

اتصالات		متری ک	امپریال
۱۸	ورودی آب		
۱۹	مچرای خروج آب		
۲۰	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن		متری ک	امپریال
۲۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۷۰۰ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۶ X ۱۷.۵ اینچ
۲۲	وزن	۲۹.۹ کیلوگرم	۶۵.۹ پوند
۲۳	ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۰ X ۸۰ X ۵۷ سانتی متر	۲۴ X ۳۱ X ۲۲ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۲.۹ کیلوگرم	۷۳ پوند

Ipm مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۱

ولت ۱۰۰

شرح	متریکی	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۱۰۰ LPM ولت	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۱۰۰ LPM ولت
۲ شماره مدل	.	.
محتی	متریکی	امپریال
۳ حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴ حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۱۵	٪ ۱۵
۶ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۵	٪ ۹۵
گاز	متریکی	امپریال
۷ حداقل جریان / دقیقه	۰.۱ لیتر	۰.۰ گالن
۸ حداکثر جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۹ حداقل جریان / ساعت	۶.۰ لیتر	۱.۶ گالن
۱۰ حداکثر جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۱ فشار	۷۵ کیلو پاسکال	۱۱ PSI
۱۲ کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن
۱۳ تذکر گاز	هوای محیط	هوای محیط
برقی	متریکی	امپریال
۱۴ ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱۰۰ Ø) ولت ۵۰ الی ۶۰ هرتز	یک فاز (۱۰۰ Ø) ولت ۵۰ الی ۶۰ هرتز
۱۵ مصرف برق واحد	۱۳۵ وات	۱۳۵ وات
۱۶ قطعات خیس شده		
اتصالات	متریکی	امپریال
۱۷ ورودی آب		

اتصالات	متری	امپریال
۱۸	مچرای خروج آب	
۱۹	ورودی گاز	فشار ۶ میلی متر برای اتصال یا ۱/۴ اینچ در صورت درخواست فشار ۶ میلی متر برای اتصال یا ۱/۴ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن	متری	امپریال
۲۰	ابعاد: (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷۰ X ۴۵۰ X ۵۵۰ میلی متر ۱۰.۶ X ۱۷.۷ X ۲۱.۷ اینچ
۲۱	وزن	۱۴ کیلوگرام ۳۰.۹ پوند
۲۲	ابعاد برای ارسال: (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۳ X ۴۸ X ۶۵ سانتی متر ۱۷ X ۱۹ X ۲۶ اینچ
۲۳	وزن حمل و نقل	۱۶ کیلوگرام ۳۵ پوند
ملاحظات		
۲۴	سایر اظهارات	✓ ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید.
		✓ دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتیگراد تا ۶۰ درجه سانتیگراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت)
		✓ محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلظت کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.

lpm مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۱

۱۱۵v ۶۰hz

شرح	متریکی	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۱ ۱۱۵V LPM ۶۰Hz	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۱ ۱۱۵V LPM ۶۰Hz
۲ شماره مدل	oxiti-۰۱-۱۱۵/۶۰	oxiti-۰۱-۱۱۵/۶۰
محتی	متریکی	امپریال
۳ حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴ حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۱۵	٪ ۱۵
۶ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۵	٪ ۹۵
گاز	متریکی	امپریال
۷ حداقل جریان / دقیقه	۰.۱ لیتر	۰.۰ گالن
۸ حداکثر جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۹ حداقل جریان / ساعت	۶.۰ لیتر	۱.۶ گالن
۱۰ حداکثر جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۱ فشار	۷۵ کیلو پاسکال	۱۱ PSI
۱۲ کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن
۱۳ تذکر گاز	هوای محیط	هوای محیط
برقی	متریکی	امپریال
۱۴ ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱) ۱۱۵ (Ø) ولت ۶۰ هرتز	یک فاز (۱) ۱۱۵ (Ø) ولت ۶۰ هرتز
۱۵ مصرف برق واحد	۱۳۵ وات ۶۰ هرتز	۱۳۵ وات ۶۰ هرتز
۱۶ قطعات خیس شده		
اتصالات	متریکی	امپریال
۱۷ ورودی آب		

اتصالات		متری	امپریال
۱۸	مچرای خروج آب		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۶ میلی متر برای اتصال یا ۱/۴ اینچ در صورت درخواست	فشار ۶ میلی متر برای اتصال یا ۱/۴ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن		متری	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷۰ X ۴۵۰ X ۵۵۰ میلی متر	۱۰.۶ X ۱۷.۷ X ۲۱.۷ اینچ
۲۱	وزن	۱۴ کیلوگرام	۳۰.۹ پوند
۲۲	ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۶ X ۴۶ X ۶۱ سانتی متر	۱۴ X ۱۸ X ۲۴ اینچ
۲۳	وزن حمل و نقل	۱۶ کیلوگرام	۳۵ پوند
ملاحظات			
✓ ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید.			
✓ دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتیگراد تا ۶۰ درجه سانتیگراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت)			
✓ محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلظت کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.			
۲۴	سایر اظهارات		

Ipm مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۱

۲۲۰v ۵۰hz

شرح	متریکی	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۱ ۲۲۰V LPM ۵۰Hz	مشخصات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی ۱ ۲۲۰V LPM ۵۰Hz
۲ شماره مدل	oxiti-۰۱-۲۲۰/۵۰	oxiti-۰۱-۲۲۰/۵۰
محتی	متریکی	امپریال
۳ حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴ حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۱۵	٪ ۱۵
۶ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۵	٪ ۹۵
گاز	متریکی	امپریال
۷ حداقل جریان / دقیقه	۰.۱ لیتر	۰.۰ گالون
۸ حداکثر جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالون
۹ حداقل جریان / ساعت	۶.۰ لیتر	۱.۶ گالون
۱۰ حداکثر جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالون
۱۱ فشار	۷۵ کیلو پاسکال	۱۱ PSI
۱۲ کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن
۱۳ تذکر گاز	هوای محیط	هوای محیط
برقی	متریکی	امپریال
۱۴ ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱) ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز	یک فاز (۱) ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
۱۵ مصرف برق واحد	۱۳۵ وات ۵۰ هرتز	۱۳۵ وات ۵۰ هرتز
۱۶ قطعات خیس شده		
اتصالات	متریکی	امپریال
۱۷ ورودی آب		

اتصالات		متری	امپریال
۱۸	مچرای خروج آب		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۶ میلی متر برای اتصال یا ۱/۴ اینچ در صورت درخواست	فشار ۶ میلی متر برای اتصال یا ۱/۴ اینچ در صورت درخواست
ابعاد و وزن		متری	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷۰ X ۴۵۰ X ۵۵۰ میلی متر	۱۰.۶ X ۱۷.۷ X ۲۱.۷ اینچ
۲۱	وزن	۱۴ کیلوگرام	۳۰.۹ پوند
۲۲	ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۳ X ۴۸ X ۶۵ سانتی متر	۱۷ X ۱۹ X ۲۶ اینچ
۲۳	وزن حمل و نقل	۱۶ کیلوگرام	۳۵ پوند
ملاحظات			
✓ ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید.			
✓ دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتیگراد تا ۶۰ درجه سانتیگراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت)			
✓ محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلظت کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.			
۲۴	سایر اظهارات		